Pvm.	Viikko	Projekti	
11.03.2025	11	Myllypohjan monitoimitalo - Skanska Oy, Skanska Talonrakennus	Sami Kanto

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
1 TYÖSKENTELY	32	32		100.0 %
2 TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT	13	12	1	92.31 %
3 KONEET JA VÄLINEET	20	18	2	90.0 %
4 PUTOAMISSUOJAT	67	65	2	97.01 %
5 SÄHKÖ JA VALAISTUS	34	34		100.0 %
6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO	300	290	10	96.67 %
6b PÖLYISYYS	22	20	2	90.91 %
7 VAIHTUVA TEEMA: LIUKASTUMINEN JA KOMPASTUMINEN, kertoimet +0 ja -0				
Yhteensä	488	471	17	

TASO: 96.52 % / 96.52 % ilman kertoimia

Lisätietoja	Sää 11.03.2025
Tapahtumat 11.03.25 10:49 Sami Kanto: ✔ Valmis tarkastettavaksi	**Sää kello 9:35** Pilvistä Lämpötila: -1.9 °C Tuuli: 4.9 m/s Weather data provided by (https://developer.apple.com/weatherkit/data-source-attribution) Weather



Sami Kanto
Työnantajan edustaja

Työntekijän edustaja

2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
2 TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT	13	12	1	92.31 %

ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
211	**A1 Peruskorjaus**: 2. Telineet, kulkusillat ja tikkaat. *Telineestä puuttuu kulku ja lava* → Korjaus - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK





3. Koneet ja välineet

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
3 KONEET JA VÄLINEET	20	18	2	90.0 %

ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
208	**A1 Peruskorjaus**: 3. Koneet ja välineet. *Sotkuinen saksilava* → Siivous - Aikaraja 14.03.2025	POHJANMAAN ERIKOISPURKU OY	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
213	**A1 Peruskorjaus**: 3. Koneet ja välineet. *Letkut kulkutiellä* → Korjattava - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK





4. Putoamissuojat

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
4 PUTOAMISSUOJAT	67	65	2	97.01 %

ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
209	**A1 Peruskorjaus**: 4. Putoamissuojat. *Levy paikalleen* → Levy paikalleen - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
224	**Vesikatto**: 4. Putoamissuojat. *Kaiteet puuttuu* → Asennettava - Aikaraja 11.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





6a. Järjestys ja jätehuolto

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO	300	290	10	96.67 %

ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
214	**A2 Peruskorjaus**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Roskat pois* → Roskiin - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
215	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Roskat pois* → Roskiin - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
216	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Roskaa* → Roskat pois - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	DIMESKO OY	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
217	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Roskiin* → Roskiin - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
218	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Siivous* → Siivous - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
219	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Siivous* → Siivous - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
220	**B1 Sydänosa**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Siivous* - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
221	**D2**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Rojut pois* → Poistettava - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
222	**D2**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Jätteet pois holvilta* → Roskiin - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Sami Kanto	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
223	**Vesikatto**: 6a. Järjestys ja jätehuolto. *Putket sidottava* → Kiinnitettävä - Aikaraja 11.03.2025 Vastuuhenkilö: Riku Honkala	Saipu Oy	11.03.25		SK





6b. Pölyisyys

Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
6b PÖLYISYYS	22	20	2	90.91 %

ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
210	**A1 Peruskorjaus**: 6b. Pölyisyys. *Lattialla näkyvää pölyä* → Imuroitava - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK





ID	Kuvaus	Vastuuyritys	Ajankohta	Hyväksytty	
212	**A1 Peruskorjaus**: 6b. Pölyisyys. *Lattialla näkyvää pölyä* → Imuroitava - Aikaraja 14.03.2025 Vastuuhenkilö: Miikka Ukkonen	Skanska	11.03.25		SK

